2.5" SATA Enclosure
Clôture De 2.5" SATA

User's Manual
Le Manuel D'Utilisateur

© 2007 Ultra Products, Inc www.ultraproducts.com

Installation

Step 01

Carefully remove cover from SATA Enclosure

Step 02

Insert Serial ATA Hard Drive

Step 03

Replace cover onto SATA Enclosure

Step 04

Securely tighten screws on sides of SATA Enclosure

Step 05

Plug Mini USB into the SATA Enclosure

Step 06

Plug USB into PC or Notebook

Step 07

If additional power is needed, plug DC power into SATA enclosure and USB adapter into a free USB slot

Installation

Étape 01

Enlevez soigneusement la couverture de la clôture de SATA

Étape 02

Insérez La Commande Dure Périodique D'ATA

Étape 03

Remplacez la couverture sur la clôture de SATA

Étape 04

Serrez solidement les vis des côtés de clôture de SATA

Étape 05

Branchez le mini USB à la clôture de SATA

Étape 06

Branchez l'USB au PC ou au cahier

Étape 07

Si additionnel la puissance est alimentation DC nécessaire, de prise Dans la clôture de SATA et l'adapteur d'USB dans une fente libre d'USB

Instalación

Paso 01

Quite cuidadosamente la cubierta de recinto de SATA

Paso 02

Inserte La Impulsión Dura Serial de ATA

Paso 03

Substituya la cubierta sobre recinto de SATA

Paso 04

Apriete con seguridad los tornillos en lados del recinto de SATA

Paso 05

Tape el mini USB en el recinto de SATA

Paso 06

Tape el USB en la PC o el cuaderno

Paso 07

Si es adicional la energía es potencia cc necesaria, del enchufe En recinto de SATA y el adaptador del USB en una ranura libre del USB

Installation

Schritt 01

Entfernen Sie sorgfältig Abdeckung von der SATA Einschließung

Schritt 02

Setzen Sie Serien-ATA Festplattenlaufwerk Ein

Schritt 03

Ersetzen Sie Abdeckung auf SATA Einschließung

Schritt 04

Ziehen Sie sicher Schrauben an den Seiten der SATA Einschließung fest

Schritt 05

Verstopfen Sie Mini-USB in die SATA Einschließung

Schritt 06

Verstopfen Sie USB in PC oder in Notizbuch

Schritt 07

Wenn zusätzlich, ist Energie erforderliche, Stecker DC Spannung in SATA Einschließung und IN USB Adapter in einen freien USB Schlitz

Installazione

Fase 01

Rimuova con attenzione la copertura dalla recinzione di SATA

Fase 02

Inserisca L'Azionamento Duro Di serie di ATA

Fase 03

Sostituisca la copertura sulla recinzione di SATA

Fase 04

Stringa saldamente le viti dai lati della recinzione di SATA

Fase 05

Inserisca il mini USB la recinzione di SATA

Fase 06

Inserisca il USB IL pc o il taccuino

Fase 07

Se supplementare l'alimentazione è corrente continua della spina e necessaria Nella recinzione di SATA e nell'adattatore del USB in una scanalatura libera del USB